CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ
DIRETORIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS
15° GRUPAMENTO BOMBEIRO MILITAR

AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS

Nº 31319 **VALIDADE: 08/06/2018**

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará certifica que a edificação ou área de risco abaixo descrita, possui as medidas de segurança contra incêndio previstas na legislação estadual vigente, considerando as informações do processo aprovado.

Razão Social: RAIMUNDO RIBEIRO PEREIRA 14827543234

CNPJ/CPF: 27.816.402/0001-15

CNAE: 5611-2/04 - Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento

Endereço: Travessa Aracaju, Nº 975
FRANCILANDIA, ABAETETUBA, ,

Proprietário / Sócio: RAIMUNDO RIBEIRO PEREIRA

Lotação: 80 **Área:** 81.00 m²

Revenda de GLP: Sem Revenda de GLP

Observação: 1 - Capacidade Máxima de Público: 80 (oitenta) pessoas; 2 - No período de realização de eventos em hipótese nenhuma o portão que serve como SAÍDA DE EMERGÊNCIA deverá estar obstruído ou trancado com cadeados ou outros artefatos que impeçam sua abertura; 3 - Fica terminantemente proibido a utilização de fogos de artifícios ou materiais pirotécnicos no interior do estabelecimento.

Aprovações

ST JOSÉ MIGUEL SILVA MORAES	Vistoriador	21/06/2017
MAJ HUGO CARDOSO FERREIRA	Homologador	23/06/2017

Nota Geral:

1. Cabe ao Proprietário ou Responsável pelo Uso garantir o perfeito funcionamento das medidas de segurança contra incêndio pânico, bem como manter as características e a atividade previstas para a edificação em processo aprovado.

2. A edificação poderá ser vistoriada para fins de fiscalização pelo Corpo de Bombeiros Militar a qualquer tempo e, caso seja verificada situação de irregularidade, a Corporação tomará as medidas previstas na legislação, que incluem multas e cassação deste AVCB, além da interdição da edificação.

INTEGRADOR PARÁ

Para conferir sua autenticidade, acesse https://sisgat.bombeiros.pa.gov.br e informe o número de Certificado: 31319 e a data de emissão: 23/06/2017, ou utilize um leitor de QRCode no código acima para acessar o link de verificação automática.