



**CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ E  
COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL  
SERVIÇO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E EMERGÊNCIA  
5º GRUPAMENTO BOMBEIRO MILITAR  
CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO**

**AUTO DE VISTORIA**

**Nº 12597**

**VALIDADE: 12/09/2017**

Certificamos que a Edificação descrita teve seu processo de segurança contra incêndio e Emergência aprovado, por atender normas exigidas no Estado do Pará.

|                                             |                                                                                                  |                                   |                              |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| <b>Razão Social:</b>                        | BAR UNIÃO                                                                                        |                                   |                              |
| <b>Nome Fantasia:</b>                       | BAR UNIÃO                                                                                        |                                   |                              |
| <b>CNPJ/CPF:</b>                            | 673.093.723-87                                                                                   |                                   |                              |
| <b>CNAE:</b>                                | 5611-2/04 - Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento |                                   |                              |
| <b>Resp. Técnico:</b>                       | XXXXXX                                                                                           |                                   |                              |
| <b>ART/RRT:</b>                             | <b>CREA/CAU:</b>                                                                                 |                                   |                              |
| <b>Lotação:</b>                             | 40                                                                                               | <b>Área:</b> 30.00 m <sup>2</sup> | <b>Risco Incêndio:</b> MÉDIO |
| <b>Endereço:</b>                            | Avenida 1º De Junho, Nº 1087                                                                     |                                   |                              |
| <b>Bairro:</b>                              | JARDIM UNIAO                                                                                     | <b>Cidade:</b>                    | MARABA                       |
| <b>Revenda de GLP:</b>                      | Sem Revenda de GLP                                                                               |                                   |                              |
| <b>Observação:</b>                          |                                                                                                  |                                   |                              |
| <b>Aprovações</b>                           |                                                                                                  |                                   |                              |
| 2º SGT BM JAMES DEAN BARBOSA LEITE          | Vistoriador                                                                                      | 12/09/2016                        |                              |
| SUB TEN HILDEBRANDO PEREIRA DE ABREU        | Vistoriador                                                                                      | 20/09/2016                        |                              |
| CAP QOBM JOÃO LUIZ XAVIER DOS SANTOS JÚNIOR | Homologador                                                                                      | 13/10/2016                        |                              |

**Anotações Gerais:**

1. Cabe ao Proprietário ou Responsável pelo Uso garantir o perfeito funcionamento das medidas de segurança contra incêndio pânico, bem como manter as características e a atividade previstas para a edificação em processo aprovado.
2. A edificação poderá ser vistoriada para fins de fiscalização pelo Corpo de Bombeiros Militar a qualquer tempo e, caso seja verificada situação de irregularidade, a Corporação tomará as medidas previstas na legislação, que incluem advertência, multas e cassação deste AVCB, além da interdição da edificação.