



**CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ E
COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL
SERVIÇO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E EMERGÊNCIA
2º GRUPAMENTO BOMBEIRO MILITAR
CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO**

AUTO DE VISTORIA

Nº 35573

VALIDADE: 28/06/2018

Certificamos que a Edificação descrita teve seu processo de segurança contra incêndio e Emergência aprovado, por atender normas exigidas no Estado do Pará.

Razão Social: MAGIMAGEM CLINICA MEDICA LTDA - ME
Nome Fantasia: MAGIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM
CNPJ/CPF: 12.329.824/0001-99
Proprietário / Sócio: MAGIMAGEM CLINICA MEDICA LTDA - ME
CNAE: 8640-2/02 - Laboratórios clínicos
Lotação: N/A **Área:** 2563.63 m² **Risco Incêndio:** MÉDIO
Endereço: Av Presidente Vargas , Nº 2338
MAGIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM , AO LADO DO BRADESCO DA BR
Bairro: CENTRO **Cidade:** CASTANHAL
Revenda de GLP: Sem Revenda de GLP
Observação: aprovação, conforme vistoria in loco.

Aprovações

MAJ MICAÍAS RODRIGUES DE SOUSA	Vistoriador	20/07/2017
MAJ BM DINALDO SANTOS PALHETA	Homologador	27/07/2017

Anotações Gerais:

1. Cabe ao Proprietário ou Responsável pelo uso, garantir o perfeito funcionamento das medidas de segurança contra incêndio e emergência, bem como manter as características e a atividade prevista para a edificação em processo aprovado.
2. A edificação poderá ser vistoriada para fins de fiscalização a qualquer tempo e, caso seja verificada situação de irregularidade, serão adotadas medidas previstas na legislação, que incluem advertência, multa e cassação deste certificado, além da interdição da edificação.

Para conferir sua autenticidade, acesse <https://sisgat.bombeiros.pa.gov.br> e informe o número de Certificado: 35573 e a data de emissão: 27/07/2017, ou utilize um leitor de QRCode no código acima para acessar o link de verificação automática.

