CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ
DIRETORIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS
5° GRUPAMENTO BOMBEIRO MILITAR

AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS

Nº 43573 **VALIDADE: 27/10/2018**

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará certifica que a edificação ou área de risco abaixo descrita, possui as medidas de segurança contra incêndio previstas na legislação estadual vigente, considerando as informações do processo aprovado.

Razão Social:	CONDOMINIO PATIO MARABA		
CNPJ/CPF:	18.062.803/0001-36		
Resp. Técnico:	CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR		
ART/RRT:	PA20170218362	**CREA/CAU:**	151529174-0
CNAE:	8112-5/00 - Condomínios prediais		
Endereço:	A Br 230 Folha 30 Quadra 15 Lote 10, Nº SN NOVA MARABA, MARABA, LOJAS 205 E 206,		
Proprietário / Sócio:	CONDOMINIO PATIO MARABA		
Lotação:	199	**Área:**	585.99 m²
Revenda de GLP:	Sem Revenda de GLP		
Observação:			

Aprovações

2º SGT BM ANANIAS LIMA REBOUÇAS	Vistoriador	27/10/2017
MAJ PAULO CESAR VAZ JUNIOR	Homologador	30/10/2017

Nota Geral:

1. Cabe ao Proprietário ou Responsável pelo Uso garantir o perfeito funcionamento das medidas de segurança contra incêndio pânico, bem como manter as características e a atividade previstas para a edificação em processo aprovado.

2. A edificação poderá ser vistoriada para fins de fiscalização pelo Corpo de Bombeiros Militar a qualquer tempo e, caso seja verificada situação de irregularidade, a Corporação tomará as medidas previstas na legislação, que incluem advertência, multas e cassação deste AVCB, além da interdição da edificação.

INTEGRADOR PARÁ

Para conferir sua autenticidade, acesse https://sisgat.bombeiros.pa.gov.br e informe o número de Certificado: 43573 e a data de emissão: 30/10/2017, ou utilize um leitor de QRCode no código acima para acessar o link de verificação automática.